FICHE TECHNIQUE





CROMACRYL PRO C9600HS

HS SOLVENT BASE COAT



- Base mate pour les systèmes bicouche à base de solvant, pour des processus de haute qualité en système bicouche ou tricouche pour les couleurs solides, métallisées et les effets nacrés.
- Facilité de raccord.
- Précision optimale dans la correspondance de couleurs.
- Bon pouvoir couvrant.
- Flexibilité d'application.

PRODUITS

CROMACRYL PRO BASE COAT
CRS 350 DILUENT ACRYLIQUE MOYEN
CRS 370 DILUENT ACRYLIQUE LENT
CRS 390 DILUENT ACRYLIQUE EXTRA LENT

PROPRIÉTÉS

- Augmente la productivité dans le séchage à l'air.
- Il peut s'utiliser pour la réparation de pièces, panneaux et pour des réparations en général.
- Garantit un séchage à l'aire très rapide et permets des temps courts d'évaporation entre les couches et le séchage en cabine.

SURFACES

- Cromacryl pro base coat peut être recouvert avant les 24h sans ponçage préalable.
- La base bicouche cromacryl pro base coat peut être masqué après séchage de 50-60 min/ 18-22°C, ou après le séchage en cabine. Si la base bicouche a été catalysé, elle doit seulement être masque après le séchage au four.
- Il est important de ne pas dépasser les épaisseurs recommandées pour éviter les phénomènes de thermoélasticité. Il est recommandé d'activer le mélange avec 10% du durcisseur CRH20.





HS SOLVENT BASE COAT

PREPARATION DU PRODUIT

		Processus bicouche solide							
		Volume		Poids					
RAPPORT DE MÉLANGE	CRS 350	70-100%		70-100%					
	CRS 370	70-100%		70-100%					
	CRS 390	70-100%		70-100%					
VOC	Supérieur à 420g/l	itre							
POT-LIFE À 20°C		illimité							
VISCOSITÉ D'APPLICATION À 20°C	DIN 4	15-20 S							
ÉQUIPEMENT D'APPLICATION	PISTOLETS HLVP	Buse	Dista	ınce	Pression				
	CONVENTIONNEL	1,31,4mm.	10-15 cm.		1.5-2.2 bar (normal)				
	GRAVITÉ	1,31,4mm.	10-15 cm.		1.5-2.2 bar (normal)				
ÉPAISSEUR SÈCHE	1,5-2 couches normales, 15-25 microns								
DÉSOLVATATION AVANT ÉTUVAGE	5-10 min entre couches								
TEMPS DU SÉCHAGE À 20°	20-30 min. avant vernis. Temps maximale de recouche 24h.								





HS SOLVENT BASE COAT

PREPARATION DU PRODUIT

		Processus bicouche Métalliques nacrés						
RAPPORT DE MÉLANGE		Volúmen		Peso				
	CRS 350	70-100%		70-100%				
	CRS 370	70-100%		70-100%				
	CRS 390	70-100%		70-100%				
VOC	Supérieur à 420g/l	itre						
POT-LIF À 20°C		illimité s'il n'a pas été activé						
VISCOSITÉ D'APPLICATION À 20°C	DIN 4	15-20 S						
ÉQUIPEMENT D'APPLICATION	PISTOLETS HLVP	Buse	Distance		Pression			
	CONVENTIONNEL	1,31,4mm.	10-15 cm.		1.5-2.2 bar (normal) 1-1.5 bar (contrôle de effet)			
	GRAVITÉ	1,31,4mm.	10-15 cm.		1.5-2.2 bar (normal) 1-1.5 bar (contrôle de effet)			
ÉPAISSEUR SÈCHE	1 legere, 1 normal + couche de contrôle effet, total 15-25 microns							
DÉSOLVATATION AVANT ÉTUVAGE	5-10 min entre couches							
•	20-30 min. avant vernis. Temps maximale de recouche 24h.							
TEMPS DU SÉCHAGE A 20°								





HS SOLVENT BASE COAT

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Poncer avec un P600-P800. laver la surface avec CRD05 dégraissant et sécher totalement. Il est recommandé l'usage d'apprêts CROMAUTO.
- Dégraisser avec le bon nettoyeur. Sécher avec un chiffon propre.
- Passer un tampon d'essuyage.

MODE D'APPLICATION

Il est recommandé de commencer avec une couche fine pour détecter les possibles défauts de la préparation. Continuer avec 1,5-2 couches normales pour les couleurs solides et une voile de control dans les effets de couleurs. Laisser évaporer entre les couches. En finitions nacrées ou tricouches, appliquer des couches fines jusqu'à avoir la même couleur que l'originale. Préalablement il sera appliqué la première couche correspondante, qui est recommandé d'activer avec 10% de durcisseur CRH20.

Dans les couleurs solides, il est recommandé de ne pas dépasser les épaisseurs indiqués. De plus, il est recommandé d'activer le mélange avec 10% du durcisseur CRH20. En réparation de pièces il est de recommandé de faire des raccords. Appliquer la base mate pour couvrir la surface à réparer, réduire la pression du pistolet et faire le raccord avec les zones adjacentes. Laisser évaporer jusqu'à que l'aspect mate soit uniforme.

NETTOYAGE DE L'ÉQUIPE

Utiliser le diluant nettoyant avec le pistolet adéquate.





HS SOLVENT BASE COAT

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un équipement de protection personnel approprié pendant l'application, pour éviter l'irritation des voies respiratoires, peau et irritation des yeux. Seulement pour un usage professionnel. Maintenir loin de la portée des enfants. Attention! Contenue inflammable. Les vapeurs et la neige du pulvérisateur sont nocives. Irrite la peu et les yeux.

Seulement manipuler les produits CROMAUTO après avoir lu et compris en sa totalité les fiches de données de sécurité des matériaux. Assurer vous que tous les employés ont connaissances des fiches de données de sécurité des matériaux et toutes les substances chimiques avec lesquelles ils vont être en contact. Le fabricant recommande l'usage d'un aspirateur avec une arrivée d'air durant l'exposition à la vapeur ou à la neige du pulvérisateur. Utiliser des vêtements protecteurs, gants, et sécurité pour les yeux avec vitres latérales. L'information de cette fiche se délivré de bonne foi, mais ne constitue pas une garantie. L'information ici inclue représente l'état actuel de notre connaissance et son objectif est de servir comme guide de notre produits et ses usages, mais ne garantit ni certaines propriétés des produits ni ses applications spécifiques.

Respecter tous les avertissements des étiquettes des produits.